

Masques anti-projection lavables respectant les normes AFNOR SPEC S76-001: 2020 - Catégorie UNS 2



Durée de la procédure de lavage : 30 minutes à 60°C

Extrait du document AFNOR Spec Masques barrières

BIEN METTRE UN MASQUE BARRIÈRE

Il est conseillé de le porter sur une peau nue en se lavant les mains à l'eau et au savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.

- Placer le masque barrière sur le visage (bouche et nez couverts ainsi que le menton)
- Vous pouvez vérifier que le masque barrière est correctement mis en place, en contrôlant l'étanchéité et la gêne respiratoire. Pour cela, couvrir le masque d'un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

RETIRER UN MASQUE BARRIÈRE

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé.

Pour cela, il est recommandé de :

- Retirer ses gants de protection le cas échéant.
- Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.
- Retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière.
- Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre).

LAVER ET SÉCHER UN MASQUE BARRIÈRE

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière à laver et des articles vestimentaires propres.

Un lavage en machine avec une lessive adaptée (sans adoucissant) à 60° pendant 30 mn est conseillé.

Le séchage complet du masque barrière doit être réalisé dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage.

JETER UN MASQUE BARRIÈRE

Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d'un sac plastique.

DURÉE D'UTILISATION DU MASQUE BARRIÈRE

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

La durée de port du masque est de 4 heures maximum. Durant cette période, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contacts possible, et remis selon les consignes.

CE QU'IL FAUT ÉVITER

La liste suivante comprend des exemples d'utilisation du masque barrière qu'il faut éviter et qui est nourrie des retours d'expériences recensés :

- Le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques.
- Le masque barrière ne doit pas être congelé. L'agent viral est conservé et à 4°C, il ne perd pas son caractère infectieux.
- Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque barrière.

Votre partenaire propreté : France Conso
11 Boulevard de Sébastopol, F-75001 Paris
info@franceconso.fr



FRANCE CONSO